



PROPUESTAS DE ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL			
HUMEDALES			
CODIGO	NOMBRE	TIPO ACTUACIÓN	PROPUESTAS ESPECÍFICAS
MaH - 01	La Gola	REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano.
MaH - 02	Prat de l'Ullal	REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano.
MaH - 03	Torrent de Sant Jordi	RESTAURACIÓN	Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 04	Albufereta de Pollença	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MaH - 05	Prat de Maristany	REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano.
MaH - 06	s'Estany des Ponts	REHABILITACIÓN Y RECREACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano a propuesta de la autoridad municipal.
MaH - 07	Albufera de Mallorca	REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. Designar una figura de protección de la LECO, para el humedal no incluido actualmente en el Parque (zonas O y NO), que actúe como zona perisférica de protección. Análisis de viabilidad del desvío de la carretera de Sa Pobla a Es Murterar, salvando siempre los accesos necesarios a las fincas del entorno.
MaH - 08	Estany de Son Bauló	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 09	Estany de Son Real	RESTAURACIÓN	Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 10	Estany de na Borges	RESTAURACIÓN	Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero ambiental). Regulación de sendero ecuestre en el exterior del humedal y sistema dunar. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 11	Estany de Canyamel	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza y mantenimiento de las riberas. Regulación del flujo de viandantes (sendero ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves silvestres.



MaH - 12	Riuet de s'Illot	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 13	Riuet de Porto Cristo	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Limpieza de las riberas y cauce y eliminación de residuos sólidos. Creación de un sendero ambiental y zona recreativa. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 14	Estany d'en Mas	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Eliminación de vegetación ornamental en el interior del prado. Delimitación de los jardines urbanos anexos. Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano.
MaH - 15	Cala Magraner	RESTAURACIÓN	Vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos y líquidos.
MaH - 16	Estany de Cala Murada	REHABILITACIÓN	Limpieza y mantenimiento de las riberas. Erradicación de especies vegetales invasoras. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves silvestres.
MaH - 17	Torrent des Caló d'en Marçal	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Eliminación de vegetación ornamental en el interior del prado. Vigilancia.
MaH - 18	Prat de Porto Petro	RESTAURACIÓN	Acondicionamiento y eliminación de relleno en un sector del prado. Eliminación de vegetación alóctona.
MaH - 19	Estany de sa Font de n'Alis	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. Control y eliminación de vertidos.
MaH - 20	s'Amarador	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes. Control y eliminación de vertidos.
MaH - 21	Estany de ses Gambes	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MaH - 22	Es Tamarells	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MaH - 23	Salines de la Colònia de Sant Jordi	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza y mantenimiento ambiental de las salinas. Regulación del flujo de viandantes (sendero ambiental). Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.



MaH - 24	Es Salobrar de Campos	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Eliminación de vertidos líquidos. Prohibición de vuelos deportivos en época de apareamiento y cría.
MaH - 25	Prat de ses Dunes de sa Rápita	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Limpieza y control de residuos sólidos. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos ambientales. Regulación de actividad ecuestre en el humedal y sistema dunar.
MaH - 26	Prat des Pil.larí	REHABILITACIÓN	Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MaH - 27	Ses Fontanelles	REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano.
MaH - 28	Prat de l'aeroport de Son Sant Joan		Análisis de viabilidad de la zona húmeda artificial.
MaH - 29	Prat de la Font de la Vila	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión con carácter científico y educativo por parte de la Universitat de les Illes Balears.
MaH - 30	Sa Porrassa	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano a propuesta de la autoridad municipal. Reserva de protección de varias especies de <i>Limmonium</i> .
MaH - 31	Prat de Son Amer	RESTAURACIÓN	Señalización ambiental. Vigilancia.
MeH - 01a	Port de sa Nitja	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 01b	Port de sa Nitja	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 02	Prats de Tirant - Lluriach	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Delimitación del sistema dunar.
MeH - 03	Salines de Fornells	REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.
MeH - 04	Salines de la Concepció	REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.
MeH - 05	Prat de Cala Rotja	RESTAURACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.



MeH - 06	Albufera de Mercadal	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza y restauración de zona rellenada. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos ambientales. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 07	Bassa de Cala Molí		Vigilancia.
MeH - 08	Prat i Salines de Mongrofe-Addaia	REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Limpieza y vigilancia de las salinas.
MeH - 09	Prat de Morella	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MeH - 10a	Prat de sa Torreta	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MeH - 10b	Prat de sa Torreta	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MeH - 10c	Prat de sa Torreta	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MeH - 11	Albufera des Grau	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
MeH - 12a	Basses de sa Mesquida, es Murta i Binisarmenya	RESTAURACIÓN	Creación de microreserva botánica para Vicia bifoliata. Desvío de camino militar que cruza actualmente la Bassa de Binisarmenya y el prado vecino. Control de tránsito rodado por el prado litoral. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MeH - 12b			
MeH - 12c			
MeH - 13	La Mola	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
MeH - 14	Maresme de Cala Canutells	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza y eliminación de residuos. Vigilancia.
MeH - 15	Cala en Porter	REHABILITACIÓN	Eliminación de rellenos. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos ambientales. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves silvestres. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.



MeH - 16	Prat de Son Bou	RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN	Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO. Regulación del flujo de viandantes con creación de senderos ambientales. Delimitación del sistema dunar. Control de calidad de vertido de la EDAR.
MeH - 17	Gola del Torrent de Trebaluger	RESTAURACIÓN	Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 18	Aiguamolls de Cala Galdana	REHABILITACIÓN	Análisis de viabilidad del incremento de la superficie del humedal en la zona potencial. Control de calidad de los vertidos líquidos en el torrente. Reubicación de la población de anátidas domésticas y recuperación del hábitat de aves silvestres.
MeH - 19	Prat de Macarella	RESTAURACIÓN	Regulación del aparcamiento. Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación de un camino de acceso a la playa. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 20	Son Saura del Sud	RESTAURACIÓN	Regulación del aparcamiento. Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación y protección del sistema dunar. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 21	Gola del torrent d'Algaiarens	RESTAURACIÓN	Limpieza y eliminación de residuos. Delimitación y protección de sistema dunar. Realización de los estudios para la posible asignación de una figura de protección de la LECO.
MeH - 22	Gola i maresme de Binimel.la	RESTAURACIÓN	Regulación del sistema de aparcamiento estival con acondicionamiento del espacio para tal fin. Limpieza y eliminación de vertidos. Delimitación y protección de sistema dunar.
EiH - 01	Riu de Santa Eulària	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Limpieza de las riberas. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Estudio de viabilidad para la recuperación del caudal ecológico del Riu.
EiH - 02a	Ses Feixes de Vila	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos.
EiH - 02b	Ses Feixes de Talamanca	RECREACIÓN Y REHABILITACIÓN	Impulsar la redacción de un Plan de Gestión de humedal periurbano. Control de calidad de vertidos líquidos y vigilancia a efectos de evitar vertidos sólidos. Estudio de viabilidad de reapertura de drenaje al mar. Estudio de viabilidad de desvío de carretera que cruza el humedal.



EiH - 03	Ses Salines	REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
FoH - 01	S'Espalmador	RESTAURACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
FoH - 02	Ses Salines	REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
FoH - 03	Estany Pudent	REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.
FoH - 04	Estany des Peix	REHABILITACIÓN	Las resultantes de los PORN y PRUG correspondientes.

ARTIFICIALES			
CODIGO	NOMBRE	TIPO ACTUACIÓN	PROPUESTAS ESPECÍFICAS
MaA - 01	Pedrera de Son Fé	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.
MaA - 02	Clot de Son Catalá, Clot d'en Botlet, Clot d'en Sorda	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.
MaA - 03	Basses de la EDAR de Binissalem	RECREACIÓN	Siembra de vegetación de humedal y adecuación del circuito de circulación de las balsas. Instalación de un punto de observación ornitológica.
MaA - 04	Mines de Sineu	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.
MaA - 05	Bassa des Pujol	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.
MaA - 06	Son Nuviet	RECREACIÓN	Analizar posible conexión con el acuífero. En su caso, adecuación del humedal.
MaA - 07	Son Navata	RECREACIÓN	Siembra de vegetación de humedal. Instalación de un punto de observación ornitológica. Instalación de puntos para el seguimiento de la calidad del agua en el acuífero.
MaA - 08	Bassa de regadiu de Sant Jordi	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.
IbA - 01	Bassa de Sa Rota	RECREACIÓN	Análisis de viabilidad de adecuación de la zona para fines didácticos.